



R 4 2 5

FINITURE COLORATE

METAL GEL

Descrizione

Gel-finitura acrilica/poliuretana monocomponente all'acqua, semicoprente additivata con speciali pigmenti perlescenti e micacei.

Utilizzi

Su supporti realizzati con R302 DECORO SPATOLATO, consente di realizzare tutti gli Effetti a velatura della linea METALLO CONTINUO.

Preparazione del supporto

La superficie da ricoprire deve essere realizzata prevedendo una o più mani di R302 DECORO SPATOLATO, applicate secondo le indicazioni dei rispettivi Manuali Applicativi.

Tale supporto va carteggiato in modalità completa ed uniforme con carta abrasiva a grana 80/120, se realizzato con R302 DECORO SPATOLATO. A seguire va tutto adeguatamente depolverato prima dell'applicazione di R425 METAL GEL.

Preparazione del prodotto

R425 METAL GEL è pronto all'uso; ravvivare il prodotto prima dell'utilizzo tramite miscelatore meccanico in modo da ottenere una miscela omogenea.

Applicazione

Effetti METALLO CONTINUO:

Applicare rasando il prodotto a bassissimo spessore con frattone americano in plastica trasparente, sovrapponendo due mani in unico colore (Effetti LAMINA) o in colori diversi (Effetti METALLO) secondo le indicazioni di cartella del Catalogo METALLO CONTINUO.

Consultare il Manuale Applicativo di riferimento per la scelta delle combinazioni di tinte e per la descrizione completa del Ciclo Applicativo.

Dati tecnici

Colore	Vari
Peso specifico a 25°C	1,23 g/ml
Tempo di essiccazione	4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche
Consumo	0,10 kg/m ² (per mano)
Condizioni per l'utilizzo	Temperature comprese tra i 15°C ed i 30°C. e U.R. <75%
pH	8,5-9
Magazzinaggio	24 mesi. Conservare il prodotto in confezioni originali, in luogo asciutto e ventilato, ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. La variabilità delle condizioni di cantiere e di applicazione non ci permettono di fornire garanzie specifiche, implicite o esplicite, sui prodotti applicati, sui cicli consigliati nelle documentazioni e sulle rese indicate. È responsabilità del cliente gestire i prodotti secondo le indicazioni delle Schede di Sicurezza e verificare l'idoneità dei sistemi applicativi agli impieghi previsti nei singoli lavori, effettuando opportune prove specifiche.