

S2 Clintop

IGIENIZZANTE PER PARETI

1) GENERALITA'

Trattamento preventivo di preparazione per tutte le pareti che possono dare origine alla formazione di muffe. Il prodotto, applicato tal quale a pennello, eventualmente dopo il trattamento con S1 Clinfast, sviluppa le sue capacità di proteggere le superfici in profondità dall'attacco e dal proliferare di un ampio spettro di microorganismi.

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Peso Specifico (UNI 8910)	1000 g/l ± 20 g/l
Principi igienizzanti	miscela di agenti igienizzanti ad ampio spettro

3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

3.1 Indicazioni d'impiego:

- Rimuovere le muffe con **S1 CLINFAST**, spruzzando adeguatamente la parete; il prodotto dimostrerà la sua efficacia "sbiancando" le muffe, che potranno essere rimosse, spazzolando lentamente i contaminanti avendo cura di evitare la propagazione delle spore.
- Applicare a pennello tal quale **S2 CLINTOP**. L'applicazione deve essere effettuata in modo che il supporto assorba a fondo la soluzione per neutralizzare i contaminanti, che, in caso contrario potrebbero dar luogo a nuove ricrescite. Dopo essiccamento, spazzolare le superfici per asportare i contaminanti resi inattivi avendo cura di evitare la propagazione delle spore.
- Aggiungere ogni cinque litri di idropittura di finitura, con un litro di **S3 Ampio Spettro**, in pasta semidensa, particolarmente efficace nell'ostacolare la formazione e proliferazione di numerosi tipi di muffe ed alghe e che fornisce ampie garanzie di protezione nel tempo.

3.2 Condizioni dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente:	minima 5 °C massima 35 °C
Temperatura del supporto:	minima 5 °C massima 35 °C
Umidità relativa dell'ambiente:	massima 65%
Umidità massima del supporto:	per supporti murari, in legno e derivati 15-20%

3.3 Applicazione del prodotto

L'applicazione consigliata è a pennello.

Tipo di diluente:	acqua
Diluizione:	prodotto da applicare tal quale senza diluizione.
Resa consigliata:	~ 8-10 m ² litro di prodotto tal quale ~ 8-10 m ² kg di prodotto tal quale

Le rese possono variare in funzione delle condizioni e dall'assorbimento del supporto.

4) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione:	40 °C
Temperatura minima di conservazione:	5 °C
Tipi di confezioni disponibili:	I 1,0 - I 5,0.

5) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Vedi etichettatura CEE e Scheda di Sicurezza aggiornata.

Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso.

Verificare sul sito www.covemavernici.com la presenza di Schede Tecniche aggiornate.

s.087 S2 CLINTOP Rev. 2 del 19/01/2015

